變更差異概要說明表

	・建築名稱:				
<u> </u>	• 建物概要:				
111	· 差異說明:				
評估指標		原設計值	設計值	變更差異說明(請確實詳述)	
	生物多樣性	BD	_	_	
					候選: 1.大喬木=62 株,Ai=985.18m ² 2.小喬木=31 株,Ai=490.21m ² 3.灌木面積 562.86 m ² 4.地被面積 1103.92 m ² 5.生態綠化優待係數 Ra=0.95、α=1.28
	綠化量	TCO ₂	1755807.23	1805064.45	1.大喬木=62 株,Ai=992.00m ² 2.小喬木=33 株,Ai=528.00m ² 3.灌木面積 592.63 m ² 4.地被面積 1140.88m ² 5.生態綠化優待係數 Ra=0.95、α=1.28
					變更差異說明 1.小喬木增加 2 株,Ai=增加 37.79 m ² 2.灌木面積增加 29.77m ² 3.地被面積增加 36.96m ² 4.TCO ₂ 增加 49257.22
					候選: 1.依據鑽探報告(BH-1~12), 土壤性質: CL 2. A1 綠地面積=474.04m², Qi=4.10 3. A3 花園土壤面積=1233.09m², V3 花園土 壤體積=739.85 m³, Qi=36.99 3. ΣQi =41.09
	基地保水	λ	0.66	0.67	標章: 1.依據鑽探報告(BH-1~12), 土壤性質: CL 2. A1 綠地面積=492.11m², Qi=4.25 3. A3 花園土壤面積=1252.16m², V3 花園土 壤體積=751.30 m³, Qi=37.57 3. ΣQi =41.82
					變更差異說明 1.增加綠地 A1 面積 18.07m², Q1 保水量增加 0.15 2.增加花園土壤 A3 面積 19.07m²,增加花園 土壤 V3 體積 11.45m², Q3 保水量增加 0.58 3. ΣQi 保水量增加 0.73
•	日常節能 (門檻指標)	EEV	0.75	0.75	候選: 1.屋頂 Uar=0.57 2.水平透光開窗 HWs=無設置 3.採用玻璃:: 24mm LOW-E 節能複層玻璃 (L(CL-TDE78#2+CL)(8+8AS+8)mm)、8mm 微反射強化玻璃(CL-PSL41D-8mm-T0)及 10mm 優白玻璃(S.CL-10mm),可見光反射率 為 0.24、0.08、0.11

				1
				標章: 1.屋頂 Uar=0.57 2.水平透光開窗 HWs=無設置 3. 採用玻璃: A08AS02T1523B(#2)+8A+8mm 光雙硬化附層玻璃、8mm PSL43 硬化玻璃及 10mm 超白強化玻璃,可見光反射率為 0.14、0.18、0.03 4.EEV=0.75 變更差異說明 1.變更玻璃產品,變更可見光反射率 2.EEV 維持 0.75 不變
	EAC	0.77	0.60	候選:有規劃中央空調系統, EAC=0.77 熱源系統節能效率 Rs=0.715 送風系統節能效率 Rf=0.59 送水系統節能效率 Rp=0.726 冷卻水塔節能效率 Rt=0.8 其他總系統節能效率 Rm=0.976 標章:有規劃中央空調系統,EAC=0.60 熱源系統節能效率 Rs=0.58 送風系統節能效率 Rf=0.57 送水系統節能效率 Rp=0.74 冷卻水塔節能效率 Rt=0.8 其他總系統節能效率 Rm=0.97 變更差異說明 EAC 減少 0.17
	EL	0.65	0.32	候選 : 1.居室空間燈具效率係數 IER=0.80
二氧化碳減量	CCO ₂	0.59	0.61	候選: 1.形狀係數 F=1.00 2.耐久化係數 D=0.11 (1)屋頂設備採懸空結構支撐,與屋頂防水層分離,d4=0.05 (2)空調設備管路採明管設計,設備更新時僅傷及裝潢不傷及結構體,d5=0.03 (3)給排水衛生管路大部分明管設計,設備更新時僅傷及裝潢不傷及結構體,d6=0.03 3.輕量化係數 W=0.90(室內採輕隔間,部分空調機房牆面未採用,折減 50%) 4.非金屬建材使用率 R=0.30 (高性能混凝土 Xi*Zi*Yi=0.78) 標章: 1.形狀係數 F=1.00 2.耐久化係數 D=0.08 (1)屋頂設備採懸空結構支撐,與屋頂防水層分離,d4=0.05 (2)空調設備管路採明管設計,設備更新時僅

 T	1	r	T	
				傷及裝潢不傷及結構體,d5=0.03 3.輕量化係數 W=0.95(室內採輕隔間,部分空調機房牆面未採用,折減 50%) 4.非金屬建材使用率 R=0.30 (高性能混凝土 Xi*Zi*Yi=0.37) 變更差異說明: 1.變更混凝土配比及依實際結構體混凝土出負數量檢討,高性能混凝土 Xi*Zi*Y 減少 0.41,但 R=0.30 不變 2. 耐久化系數 D 取消給排水衛生管路大部分明管設計,設備更新時僅傷及裝潢不傷及結構體
廢棄物減量	PI	2.95	3.28	[候選]: 1.工程不平衡土方比例 Pie=1.50 2.施工廢棄物比例 Pib=1.00 3.拆除廢棄物比例 Pid=0.00(γ =0.15) 4.施工空氣汙染比例 Pia=0.45(Σ (α 3i)=0.55) 標章: 1.工程不平衡土方比例 Pie=1.50 2.施工廢棄物比例 Pib=1.00 3.拆除廢棄物比例 Pid=0.30(γ =0.07) 4.施工空氣汙染比例 Pia=0.48(Σ (α 3i)=0.52) 變更差異說明 : 1.變更混凝土配比表及依實際結構體混凝土出貨數量檢討, γ 減少 0.08,但 Pid 增加 0.30
室內環境	ΙE	_	_	
水資源 (門檻指標)	WI	5.81	5.62	展選: 1.大便器採兩段式省水馬桶(大 6 小 3),數量為 75 個、採兩段式沖水器 18 個,得分 a=2.81 分。 2.小便器採感應式沖水器,數量為 39 個,得分 b=1.00 分 3.供公眾使用之水栓採感應式水栓,數量為 65 個,得分 c=1.00 分 4.本案具兩項大耗水項目 (1)耗水草皮 1103.92m2>100 m2 (本案設置節水噴灌系統彌補(雨切感應器)) (2)大規模開發總樓地板面積為 21183.15>20000 m2,未彌補 故彌補兩項大耗水項目後得分 e=1.00 分。 標章: 1.大便器採兩段式省水馬桶(大 4.8 小 3),數量為 69 個、兩段式沖水器 13 個(僅設定一段式)、採一段式省水馬桶 3 個,得分 a=2.62。2.小便器採感應式沖水器,數量為 47 個,得分 b=1.00 分 3.供公眾使用之水栓採感應式水栓,數量為 67 個,得分 c=1.00 分 4.本案具兩項大耗水項目 (1)耗水草皮 1140.88m2>100 m2 (本案設置節水噴灌系統彌補(雨切感應器)) (2)大規模開發總樓地板面積為 21505.08>20000 m2,未彌補 故彌補兩項大耗水項目後得分 e=1.00 分。 變更差異說明 1.變更大便器數量規格,兩段式省水馬桶減少 6 個、兩段式沖水器減少 5 個、一段式省水馬桶增加 3 個,a 減少 0.19。 2.變更小便器數量規格,感應式沖水器增加 8

■ 汚水垃圾改善	Gi	14.00	12.00	個,b維持 1.00。 2.變更公共水栓數量規格,感應式水栓增加 2個,c維持 1.00。 4.大耗水項目檢討 (1)景觀耗水草皮增加 36.96 m2。(景觀兩切控制器彌補) 5.本案總樓地板面積減少 321.93。(無彌補)故彌補一項大耗水項目得分維持 e=1.00分。 [候選]: (1)為一般生活雜排水,無專用洗衣、廚房及浴室雜排水,依規範確實接管排至 汙水下水道。 (2)設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者,G5=4 (3)設有空間充足且運出動線合理之專用垃圾集中場有線化、美化或景觀化的設計處理者,G7=3。 (5)設置具體執行資源垃圾分類回收系統並有確實執行成效者,G8=2。 (6)設置防止動物咬食且衛生可靠的密閉式垃圾箱者,G9=2。 [標章]: (1)為一般生活雜排水,無專用洗衣、廚房及浴室雜排水,依規範確實接管排至 汙水下水道。 (2)設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者,G5=4 (3)設有空間充足且運出動線合理之專用垃圾集有。G5=4 (3)設有空間充足且運出動線合理之專用垃圾集中場,G6=3。 (4)專用垃圾集中場有線化、美化或景觀化的設計處理者,G7=3。 (5)設置具體執行資源垃圾分類回收系統並有確實執行成效者,G8=2。 [變更差異說明]取消 G9 得分
設計單位: 填寫日期: 年	月	日		