

內政部建築研究所 函

地址：231007新北市新店區北新路三段200
號13樓

聯絡人：徐虎嘯

聯絡電話：02-89127890#282

傳真：02-89127832

電子信箱：hsuhh@abri.gov.tw

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國111年11月23日

發文字號：建研環字第1117621414號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴中心函詢風雨球場新建工程申請綠建築標章審查，
是否需檢討建築外殼節能案，復請查照。

說明：

一、復貴中心111年11月22日中建環字第1113065107號函。

二、有關綠建築標章「日常節能」指標於建築外殼節能評估部
分，係為降低空調能源使用，以達建築節能目標。

三、所詢旨揭風雨球場新建工程，依來函說明其空間型態挑
高、四週透空臨外氣通風良好，且無設置空調，要求其檢
討建築外殼節能，對建築節能並無實質效益，爰於申請綠
建築標章審查時，得免依本所出版的「綠建築評估手冊」
規定辦理建築外殼節能檢討，其建築外殼節能評估視為合
格。

正本：財團法人台灣建築中心

副本：環境控制組

